


호남고속선 죽산교_301(75.143~75.150km, S60-5)

75K150

75K143



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 균열	0.3 mm	1.0 m	갈이중기	55				
2	균열	0.2 mm	0.65 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.65 m		57				
4	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.65 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.65 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.2 mm	7.0 m		65				
12	균열	0.2 mm	1.2 m		66				
13	균열	0.2 mm	1.2 m		67				
14	균열	0.2 mm	1.2 m		68				
15	강계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	69				
16	강계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	70				
17	강계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

외관조사망도 번호

B23_죽산교_303(75K143~75K150)