


호남고속선 죽산교_319(75.269~75.276km, S64-3)

75K276


75K269



(아
0000)

(아
아)

PCL상면



T2
**(0_T
0_H)**

(유형)

[illegible]

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영			
									관	인		장	아	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복영	간 윤강 김 경 기 문 은 석 기	영				
											관	인	장	아
											관	인	장	아
											관	인	장	아
											관	인	장	아
	〰〰〰	0220	0.3mm이하 : 흑색)		점목도상반리		재료반리							
	〰〰〰	0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		양상		철근노출							
	〰〰〰	0620	0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		바리,바릭,표손		누수,슬럼프							
	〰〰〰	1020	1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음반리,종반리							