


호남고속선종리코-1 (75.700~75.705, 점속부)

75K705


75K700



71 (하) (하)

(아
아)

PCL상면


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$


A1

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.7 m		56				
3	강제부 균열	0.3 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	강제부 균열	0.3 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	강제부 균열	0.3 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	강제부 균열	0.3 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.3 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	균열	0.3 mm	0.3 m		80				
27	평상 균열	0.1 m	2.5 m		81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL	한국철도공사 KOREA RAILROAD	시행명	용역명	공표일	제출서류	참고사항	문의처
	한국의속전 오송-광주승정간 탄크리트케도 정검용역	공표일자	발령일자	계약금액	계약종류	기타사항	담당자
	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한라토목건설연구원 (재) 한국건설품질관리원	이복영	김연경	0.6820	단위당	0.2220 (0.390이하 : 흑색) 0.4420 (0.390초과 0.590이하 : 청색) 0.6820 (0.590초과 1.000미만 : 적색)	청목도상반리 양산
				1.0020 (1.000이상 : 분홍색)	백태	철타돌출	계량관리
					방수, 슬럼프		
					시공이음반리, 종반리		