


호남고속선 중리교_20 (75.832~75.839km, S4-4)



번호	원본	손상	폭	연장	비고	원본	손상	폭	연장	비고
1	경북북부 군열	0.3	mm	0.7	m	55				
2	군열	0.1	mm	0.7	m	56				
3	군열	0.1	mm	0.7	m	57				
4	군열	0.1	mm	0.4	m	58				
5	군열	0.1	mm	0.7	m	59				
6	군열	0.1	mm	0.4	m	60				
7	군열	0.1	mm	0.7	m	61				
8	군열	0.1	mm	0.4	m	62				
9	군열	0.1	mm	0.7	m	63				
10	군열	0.1	mm	0.4	m	64				
11	군열	0.1	mm	0.7	m	65				
12	군열	0.1	mm	0.5	m	66				
13	군열	0.1	mm	0.7	m	67				
14	군열	0.1	mm	0.4	m	68				
15	군열	0.1	mm	0.7	m	69				
16	양상 군열	0.3	m	7.0	m	70				
17	군열	0.2	mm	0.5	m	71				
18	군열	0.2	mm	1.2	m	72				
19	군열	0.2	mm	1.2	m	73				
20						74				
21						75				
22						76				
23						77				
24						78				
25						79				
26						80				
27						81				
28						82				
29						83				
30						84				
31						85				
32						86				
33						87				
34						88				
35						89				
36						90				
37						91				
38						92				
39						93				
40						94				
41						95				
42						96				
43						97				
44						98				
45						99				
46						100				
47						101				
48						102				
49						103				
50						104				
51						105				
52						106				
53						107				
54						108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영	단	기	영	기	영	기	영	기																												
									과	인																																					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점경영역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	영	간	영	단	기	영	기	영	기	영	기																											
																					과	인	영	단	기	영	기	영	기																		
																														과	인	영	단	기	영	기	영	기									
																																							과	인	영	단	기	영	기	영	기