

호남고속선 중리교_28 (75.888~75.895km, S6-2)

PCL상면	TCL측면	TCL상면
TM_096.4	TM_096.4	TM_096.4
TM_048.3	TM_048.3	TM_048.3
TM_081.1	TM_081.1	TM_081.1

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	경계부 균열	0.3 mm	0.4 m	철근돌기	64				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.2 mm	1.2 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영	단	기	영	기	영	기	영	기																												
									과	인																																					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	영	간 영 김 경 기 문 적 기		단	기	영	기	영	기	영	기																											
																					과	인	영	단	기	영	기	영	기																		
																														과	인	영	단	기	영	기	영	기									
																																							과	인	영	단	기	영	기	영	기