



64 (76.140~76.147km, S13-3)



시 행 사	공 역 명	용 역 사	구 간		단 종				
			개 입 장 소	관 측 장 소					
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 음 경 김 경 기 문 은 석 기	한 음 경 김 경 기 문 은 석 기				
						0.22%	(0.3mm이하 : 황색)	한음도상판리	자료보관
						0.42%	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상	철판노출
						0.62%	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,바락,파손	누수,슬로부
						1.02%	(1.0mm이상 : 분홍색)	배터	시공(이음판리,종판리)
						1.02%	(1.0mm이상 : 분홍색)	배터	시공(이음판리,종판리)