

한남고속선 중리교_120 (76.518~76.525km, S24-4)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4	m	55			
2	균열	0.1	mm	0.6	m	56			
3	관개부 균열	0.3	mm	0.3	m	57			
4	균열	0.1	mm	0.3	m	58			
5	관개부 균열	0.3	mm	0.3	m	59			
6	관개부 균열	0.3	mm	0.5	m	60			
7	균열	0.1	mm	0.4	m	61			
8	균열	0.1	mm	0.4	m	62			
9	균열	0.1	mm	0.4	m	63			
10	균열	0.1	mm	0.4	m	64			
11	균열	0.1	mm	0.4	m	65			
12	균열	0.1	mm	0.4	m	66			
13	균열	0.1	mm	0.4	m	67			
14	균열	0.1	mm	0.4	m	68			
15	균열	0.1	mm	0.4	m	69			
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종업	사명	종업		종업
				종업	종업	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역 (주)한국건설품질연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	강 관 영 기	0.220 (0.300이하 : 황색)	점검도상판리
					0.412 (0.500이하 : 황색)	양성
					0.620 (0.500초과 ~ 1.000이하 : 적색)	벌리, 버락, 파산
					1.020 (1.000초과 : 분홍색)	번대
					0.220	점검도상판리
					0.412	양성
					0.620	벌리, 버락, 파산
					1.020	번대
					0.220	점검도상판리
					0.412	양성
					0.620	벌리, 버락, 파산
					1.020	번대