


호남고속선 중리교_123 (76.539~76.546km, S25-2)

[illegible]

시행	사명	종업원명	종업원사	종업원		종업원
				종업원명	종업원사	
한국철도공사 KOREA RAILROAD	홍남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국타이어산업연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	강민기	0220 (0.3mm이하 : 황색) 0.420 (0.3mm초과 ~ 0.5mm이하 : 녹색) 0.620 (0.5mm초과 ~ 1.0mm이하 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	점검대상관리 양성 불합수출 배리(배락)판 배대 양영 시공이음관리(총관리)