

호남고속선 중리교_129 (76.581~76.588km, S26-3)

[illegible]

구분	순상	목	연장	비고	구분	순상	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.3 mm	0.4 m		58				
5	평상균열	0.3 m	7.0 m		59				
6	평상균열	0.3 m	7.0 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m	신규	75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사	종	영	영	시	단		종
						점	영	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도 점강용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국타이어안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영		오송
						점	영	
						점	영	
						점	영	
						0.220 (0.300이하 : 황색)	점막도상판리	점막도상판리
						0.442 (0.300초과 0.500이하 : 황색)	양성	철근도출
						0.662 (0.500초과 1.000이하 : 적색)	벽리, 벽라, 파산	누수, 슬로무
						1.023 (1.000초과 : 분홍색)	벽면	시공이음벽리, 축판리