



호남고속선 중리교_105 (76.424~76.430km, S21-4)

76K424

76K430

21 SPAN - 4



T2
(후반)

$$\left(\frac{a}{0} \right)$$

시행	사명	종업원명	종업원사	종업원		종업원
				이복영	강민기 윤성기	
한국철도공사 KOREA RAILROAD	호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국타이어산업연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	강민기 윤성기	0.220 (0.3mm이하 : 황색)	점검대상관리
					0.420 (0.3mm초과 ~ 0.5mm이하 : 녹색)	양정
					0.620 (0.5mm초과 ~ 1.0mm이하 : 적색)	배리(배락)판
					1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	배대
					0.220	점검관리
					0.420	불규칙출
					0.620	배리(배락)판
					1.020	배대
					0.220	시공이음관리(출판리)