

하남고수전종리코_토아노반_3(76.835~76.845 (L=10m))

76K835

HSB 측면

HSB상면

TCL 측면

TCL상면

HSB 측면

HSB상면

TM.0932

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM.2242

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

76K845

HSB 측면

HSB상면

TCL 측면

TCL상면

HSB 측면

HSB상면

TM.2173

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TM.257.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

채널크리트

연필

손상

폭

연장

비고

연필

손상

폭

연장

비고

시 행 사	영 역	영 명	영 역 사	단	
				과 업 책 임 자	장 아 차 이 발 생 자
한국철도공사 KOREA RAILROAD					
2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검영역					
(주) 한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원					
이 복 영					
간 경기 김 경기 윤 석 기					
영역					
〰〰〰 (0.3mm이하 : 홍색)			원목도상판면		
〰〰〰 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)			망상		
〰〰〰 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)			바리, 바락, 파손		
〰〰〰 (1.0mm이상 : 분홍색)			번태		
〰〰〰			〰〰〰		
시공(이음판리, 종판리)			시공(이음판리, 종판리)		