

호남고속선 1코 127(77.939~77.946km, S26-2)

시	행	사	종	역	명	종	역	사	장		연				
									표	입		출	입		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장	콘크리트케도	점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이복영	김영강 김정기 윤석기	간	연				
											0.220 (0.30m이하) : 철책		원목도상판리		재료판리
											0.420 (0.30m초과 0.50m이하) : 성벽		망상		철근노출
											0.620 (0.50m초과 1.00m이하) : 폭석		바리, 바리, 파손		누수수원부
											1.020 (1.00m이상) : 분출석		변태		오염