

호남고속선원형제1교-136(78.002~78.009km, S28-1)

[illegible]

시	행	사	종	역	명	종	역	사	장		연
									표	입	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAIL2000	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이	복	영	간	
											라온강 김정기 윤석기
〰〰〰	0.220	(0.30m)하 : 철책	원목도상판리	재목판리							
〰〰〰	0.420	(0.30m)초과 0.50m(하) : 성벽	양상	철근노출							
〰〰〰	0.620	(0.50m)초과 1.00m(하) : 폭석	바리, 바리, 파손	누수수원부							
〰〰〰	1.020	(1.00m)상 : 분출석	변태	시공이음판리, 총판리							