

와남고수선원형제 1교_147(78.08~78.087km, S30-2)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	구간	
									좌 역 앞 지	우 역 앞 지
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인건축연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 안 강 김 경 기 윤 석 기										
구간										
〰〰〰 (0.3km)차 : 황색									원목도상블리	
〰〰〰 (0.220)									창문블리	
〰〰〰 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									철판노출	
〰〰〰 (0.420)									망상	
〰〰〰 (0.620)									바리, 바리 파손	
〰〰〰 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									누수습윤부	
〰〰〰 (1.020)									시공미흡블리, 총블리	
〰〰〰 (1.00m)차 : 분홍색									변태	
〰〰〰 (1.020)									오염	
〰〰〰 (1.00m)차 : 분홍색									시공미흡블리, 총블리	