

호남고속선 원형제1교-156(78.143~78.15km, S32-1)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	구간	
									좌 단 면	우 단 면
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원										
(주)한국토인건축연구원										
(제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 역 평 면 도										
좌 단 면										
우 단 면										
구 간										
0.220 (0.30m)차 : 황색									원목도상판리	
0.420 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									양상	
0.620 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									바리, 바리 파손	
1.020 (1.00m)차 : 분홍색									변대	
0.220 (0.30m)차 : 황색									재로판리	
0.420 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									철판노출	
0.620 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									누수습윤부	
1.020 (1.00m)차 : 분홍색									시공미흡판리, 총판리	