

호남고속선 1코_167(78.22~78.227km, S34-2)

[illegible]

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구간		표현
									좌 단 면 도	우 단 면 도	
한국철도공사 KOREA RAILROAD											
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역											
(주) 한국구조물안전연구원											
(주) 한국토인건축연구원											
(재) 한국건설품질연구원											
이 복 영											
각 안 경 기											
김 정 기											
윤 석 기											
									0.220 (0.3mm)상 : 황색		원목도산블리
									0.620 (0.3mm)중 0.5mm(이하) : 청색		망상
									0.620 (0.5mm)초과 1.0mm(이하) : 적색		바리, 바리 파손
									1.020 (1.0mm)상 : 분홍색		변태
									0.220		재료블리
									0.620		철판노출
									0.620		누수습윤부
									0.620		시공미흡블리, 출몰리
									1.020		변태