

호남고속선 원형제1교-196(78.423~78.43km, S40-1)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과		장	의	아	지	면
									표	임					
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD															
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국 구조물안전연구원 (주) 한국 도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원						이 복 영			
						라 온 강 김 경 기 윤 석 기									
						연									
						건									
						0.220 (0.3m이하 : 황색)						천도도상반리			
						0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)						미상			
						0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)						바닥 바닥 파손			
						1.020 (1.0m이상 : 분홍색)						백태			
						0.25						재료반리			
						0.25						철근노출			
						0.25						누수설문부			
						0.25						시공이음반리, 총반리			