

호남고속선 원형제 1교 - 23(77.208~77.215km, S5-3)

[illegible]

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구간	
									좌 역 앞 좌 역 뒤	우 역 앞 우 역 뒤
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인건축연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 안 강 김 경 기 윤 석 기										
구간										
〰〰〰 (0.3m)차 : 황색									원목도상판리	
〰〰〰 (0.620) (0.3m초과 0.5m)차 : 청색									양상	
〰〰〰 (0.620) (0.5m초과 1.0m)차 : 적색									바리, 바리 파손	
〰〰〰 (1.020) (1.0m)차 : 분홍색									변태	
〰〰〰									재로판리	
〰〰〰									철판노출	
〰〰〰									누수습윤부	
〰〰〰									시공미흡판리, 총판리	