

호남고속선 1코_233(78.682~78.689km, S47-3)

[illegible]

시	행	사	종	역	명	종	역	사	장		연		
									표	영		장	영
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장	콘크리트케도	점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이	복	영		
												간	간
												표	영
												장	영
	0.220	(0.30m)하 : 철책	원목도상판리	재로판리									
	0.420	(0.30m)초과 0.50m)하 : 성벽	양상	철근노출									
	0.620	(0.50m)초과 1.00m)만 : 목책	바리, 바리, 파손	누수수업부									
	1.020	(1.00m)상 : 분출석	변태	시공이음판리, 총판리									