

와 남고선 1코-237(78.71~78.717km, S48-2)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	구간	
									좌 역 앞 지	우 역 앞 지
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인건축연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 안 강 김 경 기 윤 석 기										
구간										
〰〰〰 (0.3m)차 : 황색									원목도상판리	
〰〰〰 (0.220)									창설	
〰〰〰 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									철판노출	
〰〰〰 (0.420)									방산	
〰〰〰 (0.620)									바리, 바리 파손	
〰〰〰 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									나무수단부	
〰〰〰 (1.020)									변태	
〰〰〰 (1.00m)차 : 분홍색									오염	
									시공이음판리, 종판리	