

호남고속선 1코_260(78.871~78.878km, S52-5)

[illegible]

시	행	사	종	역	명	종	역	사	장		연
									표	입	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이복영	김영강 김정기 윤석기	간	연	
									0.220 (0.30m이하) : 철책	원목도상판리	재료판리
									0.420 (0.30m초과 0.50m이하) : 성벽	망상	철근노출
									0.620 (0.50m초과 1.00m이하) : 폭석	바리, 바리, 파손	누수수단부
									1.020 (1.00m이상) : 분출석	변태	오염
									시공이음판리, 총판리		