

호남고속선 1코_290(79.081~79.088km, S58-5)

[illegible]

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구간	
									좌 단 면 도	우 단 면 도
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인건축연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 안 강 김 경 기 윤 석 기										
구간 명칭										
〰〰〰 (0.3km)장 : 황석									원목도산분기	
〰〰〰 (0.420) (0.30m초과 0.50m)장 : 황석									양상	
〰〰〰 (0.620) (0.50m초과 1.00m)장 : 적석									바리, 바리 파손	
〰〰〰 (1.020) (1.00m)장 : 분출석									변태	
〰〰〰 (0.30m)장 : 황석									재로분기	
〰〰〰 (0.420) (0.30m초과 0.50m)장 : 황석									철타노출	
〰〰〰 (0.620) (0.50m초과 1.00m)장 : 적석									누수습관부	
〰〰〰 (1.020) (1.00m)장 : 분출석									시공이음분리, 총분리	