

호남고속선원형제1코_304(79.179~79.186km, S61-4)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과		장	의	지	면
									업	임				
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 정 기 윤 석 기	연	단	0.220 (0.3m이하 : 황색)	0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	0.620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	천도도상반리 망성 박리 박리 파손 백태	재료반리 헬그노출 누수설문부 오염 시공이음반리 총반리