

호남고속선 원형제1교_333(79.382~79.389km, S67-3)

[illegible]

시	행	사	종	역	명	종	역	사	장		연			
									표	입		출	입	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장	콘크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이복영	김원강 김정기 윤석기	간	연			
											0.220 (0.30m)하 : 철책	원목도상판리		재로판리
											0.420 (0.30m)초과 0.50m)하 : 성벽	망상		철근노출
											0.620 (0.50m)초과 1.00m)만 : 목책	바리, 바리, 파손		누수수입부
											1.020 (1.00m)상 : 분출차	변태		오염