

호남고속선 원형제1교_334(79.389~79.396km, S67-4)

[illegible]

시	행	사	종	역	명	종	역	사	장		명	
									표	장		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장	콘크리트케도	점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이복영	김영강 김정기 윤석기	간	표	
										0.220 (0.30m이하) : 철책	원목도상판리	재로판리
										0.420 (0.30m초과 0.50m이하) : 성벽	망상	철크노출
										0.620 (0.50m초과 1.00m이하) : 목책	바리, 바리, 파손	누수수원부
										1.020 (1.00m이상) : 분출석	변태	오염 시공이음판리, 총판리