

호남고속선 원형제1교_362(79.585~79.592km, S73-2)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	장		연
									표	영	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD											
2017년도 호남고속선 오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (제) 한국건설품질연구원			이 복 영		
						라 안 강 김 경 기 윤 석 기					
구 간											
						0.220 (0.30m이하 : 철책)			원목도상판리		
						0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 성벽)			망산		
						0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 목책)			바리, 바리, 파손		
						1.020 (1.00m이상 : 본층석)			변태		
						0.000			시공이음블럭, 총블럭		
						0.000			시공이음블럭, 총블럭		