

호남고속선 원형제1교_375(79.676~79.683km, S75-5)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과		장	의	지	면
									관	임				
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국 구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 정 기 윤 석 기	연	단	0.220 (0.3m이하 : 황색)	천등도상반리		재료반리
											0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	망성		헬그노출
											0.620 (0.5초과 1.0m이하 : 적색)	박리 박리 파손		누수 슬로무
											1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태		스프링
											1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	스프링		시공이음반리 총반리