

호남고속선 원형제1교_50(77.398~77.405km, S10-5)

[illegible]

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구간	
									좌 역 앞 좌 역 뒤	우 역 앞 우 역 뒤
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역 (주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인건축연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 역 앞 좌 역 앞 좌 역 앞 우 역 앞 우 역 앞 좌 역 앞 우 역 앞										
라 안 강 김 경 기 윤 석 기										
구간										
〰〰〰 (0.3km)하 : 황석									원목도산분기	
〰〰〰 (0.220)									창성	
〰〰〰 (0.30m초과 0.50m)하 : 황석									창근노출	
〰〰〰 (0.620)									방상	
〰〰〰 (0.50m초과 1.00m)만 : 적석									바리, 바리 파손	
〰〰〰 (1.020)									변태	
〰〰〰 (1.00m)상 : 불통색									오영	
〰〰〰									시공이음판리, 총판리	
〰〰〰									재로판리	
〰〰〰									철근노출	
〰〰〰									누수습윤부	
〰〰〰									시공이음판리, 총판리	
〰〰〰									변태	