

호남고속선 2코 13(80k097~80k104km, S3-3)

[illegible]

시행사	용역명	용역사	개입장치		장치분야별명칭	구간				
			개입장치	장치						
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김완강 김경기 문은작기	연락	 0220 (0.3m이하 : 철삭)	참목도상판리			
						 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 왕사)		양상		
						 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)				
						 1020 (1.0m이상 : 본층석)			 9820	
										차로본리
										
	누수, 음운부									
		시공이음판리, 종판리								
										