

호남고속선 의령제 3교-11(80.431~80.438km, S3-1)

[illegible]

시	행	사	영	역	영	영	역	사	장		역	단	영	
									개	장				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국도안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 원 강 김 경 기 윤 석 기	0.220 (0.300이하 : 흑색) 0.420 (0.300초과 0.500이하 : 청색) 0.620 (0.500초과 1.000미만 : 적색) 1.020 (1.000이상 : 분홍색)	점목도상판리 망상 박리,박락,표손 백태	재료판리 철근노출 누수,습윤부 시공이음판리,종판리		
													개	장
													개	장
													개	장
													개	장