

호남고속선 의령제3교-38(80.62~80.627km, S8-3)

[illegible]

시	행	사	영	역	영	영	역	사	장		역	단	영		
									개	장					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국도안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 원 강 김 경 기 윤 석 기	0.220 (0.300이하 : 흑색) 0.420 (0.300초과 0.500이하 : 청색) 0.620 (0.500초과 1.000미만 : 적색) 1.020 (1.000이상 : 분홍색)	점목도상판리	철근노출	누수, 음압부		
														개	장
														개	장
														개	장
														개	장
										0.220 (1.000이하 : 분홍색)	백태	0.220	시공이음판리, 종판리		