

한남고속선 의령제3교-69(80.837~80.844km, S14-4)

[illegible]

시행	사명	영역	영역	영역	시설	개입안		연립
						개입책임지	완미배책임지	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD		영남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검영역	2017년도	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영 간음경 김경기 문석기	연립	〰〰〰 (0.3mm이하 : 황색)	궤도상판리
							〰〰〰 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상
							〰〰〰 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 반라, 파손
							〰〰〰 (1.0mm이상 : 분홍색)	배터
							〰〰〰 (0.3mm이하 : 황색)	궤도상판리
							〰〰〰 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	철근노출
							〰〰〰 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	누수, 습윤부
							〰〰〰 (1.0mm이상 : 분홍색)	시공이음판리, 종판리