

호남고속선 의령제3교-77(80.893~80.9km, S16-2)

[illegible]

시행사	명역명	종류	구간	구간	
				개업연월일	종점역명
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 본크리트케도 점검용역 (주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이북영 김경기 윤석기	가은역 관동역 원서역	0.220 (0.3mm이하 : 횡삭)	충무도상본리
				0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 경삭)	망산
				0.820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 직삭)	바리·박라·파손
				1.020 (1.0mm이상 : 분쇄식)	백태
				양강	양강
				누수, 슬럼부	누수, 슬럼부
				차량이용본리, 종본리	차량이용본리, 종본리