


6. G49_부용1고가_토공노반

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃

G49_부용1고가_토공노반_351(101k793~101k803.4)



시행사	용역명	용역사	과업참여자		단제	구분			
			과업책임자	별이필책임자		구분	구분	구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케고 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김영기 최초기	단제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)
						청목도상본리	양상균열	박리, 박락, 파손	백태
						재료본리	철근노출	누수, 습윤부	시공이음본리, 총본리

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_352(101k803.4~101k813.8



T2
(상행)


[illegible]

호남고속선 부용1고가_토공노반_353(101.813~101.824km, L=10.4m)

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_353(101k813.8~101k824.2)

T1
(하행)

T2
(상행)



연번	구분	폭	연장	비고	연번	구분	폭	연장	비고
1	연	0.2	m						
2	연	0.1	m						
3	연	0.1	m						
4	연	0.2	m						
5	연	0.2	m						
6	연	0.2	m						
7	연	0.2	m						
8	연	0.3	m						
9	연	0.2	m						
10	연	0.1	m						
11	연	0.2	m						
12	연	0.1	m						
13	연	0.2	m						
14	연	0.2	m						
15	연	0.1	m						
16	연	0.2	m						
17	연	0.1	m						
18	연	0.2	m						
19	연	0.2	m						
20	연	0.1	m						
21	연	0.1	m						
22	연	0.1	m						
23	연	0.4	m	16보수					
24	연	0.1	m						
25	연	0.4	m	16보수					
26	연	0.2	m						
27	연	0.2	m	16보수					
28	연	0.3	m	16보수					
29	연	0.4	m						
30	연	0.1	m						
31	연	0.1	m						
32	연	0.1	m						
33	연	0.1	m						
34	연	0.2	m						
35	연	0.4	m	17보수					


G49_부용1고가_토공노반_354(101k824.2~101k834.6)

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_355(101k834.6~101k845)

[illegible]


외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_356(101k845~101k855.4)



시행사	용역명	용역사	과업장여자		구분	제			
			과업책임자	별이발책임자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 편크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설교통연구원	이복영	라윤강 김경기 김석기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
					 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
					 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
					 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

호남고속선 부용1고가_토공노반_357(101.855~101.865km, L=10.4m)

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_357(101k855.4~101k865.8



연번	구분	폭	연장	비고	연번	구분	폭	연장	비고
1	연	0.1	0.4	m					
2	연	0.2	0.5	m					
3	연	0.2	0.5	m					
4	연	0.2	0.9	m					
5	연	0.2	0.5	m					
6	연	0.2	0.5	m					
7	연	0.2	0.5	m					
8	연	0.2	0.2	m					
9	연	0.2	0.8	m					
10	연	0.3	1.1	m					
11	연	0.2	0.7	m					
12	연	0.2	0.2	m					
13	연	0.1	0.9	m					
14	연	0.2	0.5	m					
15	연	0.2	0.8	m					
16	연	0.2	0.5	m					
17	연	0.3	0.8	m					
18	연	0.2	0.2	m					
19	연	0.2	0.5	m					
20	연	0.1	0.2	m					
21	연	0.1	1.3	m					
22	연	0.1	1.3	m					
23	연	0.3	0.5	m					
24	연	0.2	0.3	m					
25	연	0.1	1.3	m					
26	연	0.1	1.3	m					
27	연	0.2	0.2	m					
28	연	0.4	0.2	m					
29	연	0.4	0.3	m					
30	연	0.5	0.1	m					
31	연	0.5	1.6	m					
32	연	0.5	0.8	m					
33	연	0.5	0.8	m					
34	연	0.5	2.2	m					

T1
(하행)

T2
(상행)

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_359(101k876.2~101k886.6


[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_360(101k886.6~101k897)


[illegible]

시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 담 당 자		구 분	재				
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자		원				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주중정간 본크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설총괄연구원	이복영	라영강 권기적 권기적	기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	

G49_부용1고가_토공노반_361(101k897~101k907.4)



	외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_362(101k907.4~101k917.8)	



시행사	용역명	용역사	과업책임자		단 제	구분		
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라원강 김영기 배석기	단 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근도출
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 바락, 파손	 누수, 습윤부
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_363(101k917.8~101k928.2



T2
(상행)

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_364(101k928.2~101k938.6

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_365(101k938.6~101k949)

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_366(101k949~101k959.4)

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_367(101k959.4~101k969.8

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_368(101k969.8~101k980.2

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_369(101k980.2~101k990.6

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_370(101k990.6~102k001)

[illegible]

G49_부용1고가_토공노반_371(102k001~102k011.4)

[illegible]

	외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_372(102k011.4~102k021.8	

[illegible]

	외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_373(102k021.8~102k032.2	

[illegible]

	외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_374(102k032.2~102k042.6	

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_375(102k042.6~102k053)


[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_376(102k053~102k064)

[illegible]

호남고속선 부용1고가_토공노반_377(102.064~102.075km, L=11m)

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_377(102k064~102k075)



연번	구분	폭	연장	비고	연번	구분	폭	연장	비고
1	구분	0.1	mm	0.5	m				
2	구분	0.1	mm	0.5	m				
3	구분	0.1	mm	0.3	m				
4	구분	0.2	mm	0.6	m				
5	구분	0.3	mm	1.1	m				
6	구분	0.3	mm	0.8	m				
7	구분	0.1	mm	0.5	m				
8	구분	0.1	mm	0.5	m				
9	구분	1.0	mm	0.5	m				
10	구분	0.1	mm	0.5	m				
11	구분	0.2	mm	0.5	m				
12	구분	0.2	mm	0.5	m				
13	구분	0.1	mm	0.8	m				
14	구분	0.3	mm	0.9	m				
15	구분	0.1	mm	0.4	m				
16	구분	0.2	mm	0.5	m				
17	구분	0.1	mm	0.5	m				
18	구분	0.1	mm	0.5	m				
19	구분	0.2	mm	0.9	m				
20	구분	0.2	mm	0.5	m				
21	구분	0.1	mm	0.5	m				
22	구분	0.1	mm	0.5	m				
23	구분	0.1	mm	0.3	m				
24	구분	0.2	mm	0.5	m				
25	구분	0.2	mm	0.5	m				
26	구분	0.2	mm	0.8	m				
27	구분	0.1	mm	0.8	m				
28	구분	1.5	mm	0.4	m				
29	구분	0.2	mm	0.5	m				
30	구분	0.1	mm	0.4	m				
31	구분	0.1	mm	0.4	m				

T1
(하행)

T2
(상행)

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_378(102k075~102k086)



T2
(상행)

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_379(102k086~102k097)

[illegible]

외관조사망도 번호
G49_부용1고가_토공노반_380(102k097~102k108)

