

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

B64_신륵고가(172k369~172k829, L=460m)
G96_신륵고가_토공노반(172k829~173k078, L=249m)


59. B64_신통고가

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	11.8 ~ 21.6℃


외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신룡고가_1(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신룡고가_2(1 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_3(1 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신룡고가_4(1 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_6(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신룡고가_7(2 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신룡고가_8(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_9(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_10(2 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_11(3 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_12(3 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_13(3 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_14(3 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_15(3 SPAN -5)




B64_호남고속선 신륵고가_16(4 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_17(4 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_18(4 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_19(4 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_20(4 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_21(5 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_22(5 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_23(5 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_24(5 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_25(5 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_26(6 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_27(6 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_28(6 SPAN -3)




B64_호남고속선 신륵고가_29(6 SPAN -4)




B64_호남고속선 신륵고가_30(6 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_31(7 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_32(7 SPAN -2)




B64_호남고속선 신륵고가_33(7 SPAN -3)




B64_호남고속선 신륵고가_34(7 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_35(7 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_36(8 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_37(8 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_38(8 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_39(8 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신릉고가_41(9 SPAN -1)



외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_42(9 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_44(9 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구분	구분	구분
					구분	구분	구분
					구분	구분	구분
					구분	구분	구분

B64_호남고속선 신륵고가_46(10 SPAN -1)




B64_호남고속선 신륵고가_47(10 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	구분별		
			과업책임자	분야별책임자		구분별	구분별	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
					구	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
					구	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
					구	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리


B64_호남고속선 신륵고가_48(10 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_49(10 SPAN -4)




B64_호남고속선 신륵고가_50(10 SPAN -5)




B64_호남고속선 신륵고가_51(11 SPAN -1)

[illegible]

B64_호남고속선 신륵고가_52(11 SPAN -2)




B64_호남고속선 신륵고가_53(11 SPAN -3)




B64_호남고속선 신륵고가_54(11 SPAN -4)

[illegible]


B64_호남고속선 신륵고가_55(11 SPAN -5)

[illegible]


B64_호남고속선 신륵고가_56(12 SPAN -1)



B64_호남고속선 신륵고가_57(12 SPAN -2)




B64_호남고속선 신륵고가_58(12 SPAN -3)



시행사	용역명	용역사	과업명		단	종	참여자				
			과업책임자	분야별책임자							
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B64_호남고속선 신륵고가_59(12 SPAN -4)



B64_호남고속선 신륵고가_60(12 SPAN -5)

