



품질검사성적서

발 급 번 호 : 17D0510057

시 료 채 취 일 : 2017년 05월 04일

시 료 명 : 콘크리트 분말

시 료 채 취 지 : 바람산옹벽 STA.25, STA.115

용 역 명 : 도로시설물(홍전교 등 7개소) 정밀점검 및 정밀안전
진단용역

시 료 채 취 자 : 진단부 유 용 문

업 체 명 : (주)홍찬엔지니어링

성과이용목적 : 품질시험용

의뢰인 : 유 용 문

주 소 : 서울특별시 송파구 충민로 52, 에스 508호

귀하가 품질시험-검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험-검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행
규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험-검사종목		단 위	시험-검사방법	시험-검사결과	책임기술자			시험-검사자	
						자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	염화물 함유량	STA.25	%	KS F 2713 - 2002	0.006 0	토목품질시험 기술사 06179020020R	신유길		이현호	
			kg/m³		0.136					
		STA.115	%		0.004 6					
			kg/m³		0.104					

끝.

※ 단위 부피당 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2 263 kg/m³을 적용하였음.

이 시험-검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2017년 05월 31일

재 단 법 인 **한국건설산업품질연구원**

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098



유의사항 : 책임기술자 및 시험-검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.