

부 록

- 1. 과업지시서**
- 2. 외관조사망도**
- 3. 측정, 시험, 계측 성과표**
- 4. 상태평가 결과자료**
- 5. 안전성평가 결과자료**
- 6. 현장조사 사진첩**
- 7. 시설물관리대장**
- 8. 사용장비 및 기기의 사진**
- 9. 사전검토보고서 및 과업수행계획서**

1. 과업지시서

2. 외관조사망도

3. 측정, 시험, 계측 성과표

3-1. 반발경도시험 DATA

3-2. 탄산화 DATA

3-3. 초음파강도 DATA

3-4. 균열심도 DATA

3-5. 철근탐사 DATA

3-6. 염화물 시험 성적서

3-7. 강재비파괴(UT) 성적서

3-1. 반발경도시험 DATA

3-2. 탄산화 DATA

3-3. 초음파강도 DATA

3-4. 균열심도 DATA

3-5. 철근탐사 DATA

3-6. 염화물 시험 성적서

3-7. 강재비파괴(UT) 성적서

4. 상태평가 결과자료

5. 안전성평가 결과자료

1. Steel Box Girder

2. R.C SLAB

6. 현장조사 사진첩

7. 시설물관리대장

8. 사용장비 및 기기의 사진

9. 사전검토보고서 및 과업수행계획서

9-1. 사전조사 보고서

9-2. 과업수행계획서