

## 제 3 장 점검결과 비교

---

### 3.1 시설물 점검결과 비교

## 제 3 장 점검결과 비교

### 3.1 시설물 점검결과 비교

#### 3.1.1 시설물 점검결과 비교표

| No. | 구조물명                | 전회차<br>정기점검 결과 | 2017년 하반기<br>정기점검 결과 | 비 고                                                    |
|-----|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 모란고가교               | 양호             | 양호                   | 일부 교량 및 터널,<br>지하차도 등급 상향<br>(2017년 상반기<br>정밀점검 결과 참고) |
| 2   | 여수고가교(광주방향)         | 양호             | 양호                   |                                                        |
|     | 여수고가교(성남IC방향)       | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 3   | 갈마치교                | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 4   | 공단고가교               | 보통             | 양호                   |                                                        |
| 5   | 여수대교(시흥사거리 방향)      | —              | 우수                   |                                                        |
|     | 여수대교 부속교량(시흥사거리 방향) | —              | 우수                   |                                                        |
|     | 여수대교(성남시청 방향)       | —              | 우수                   |                                                        |
|     | 여수대교 부속교량(성남시청 방향)  | —              | 우수                   |                                                        |
| 6   | 탄천IC교               | 보통             | 양호                   |                                                        |
| 7   | 갈현고가교               | 보통             | 보통                   |                                                        |
| 8   | 대원천교                | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 9   | 여수육교                | 우수             | 우수                   |                                                        |
| 10  | 갈현교                 | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 11  | 갈현교(BOX)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 12  | 성남교                 | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 13  | 중원교                 | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 14  | 공원터널(상행)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 15  | 공원터널(하행)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 16  | 대원터널(상행)            | 보통             | 양호                   |                                                        |
| 17  | 대원터널(하행)            | 보통             | 양호                   |                                                        |
| 18  | 둔촌터널(상행)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
|     | 둔촌터널(하행)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 19  | 황송터널(상행)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 20  | 황송터널(하행)            | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 21  | 대원지하차도              | 보통             | 양호                   |                                                        |
| 22  | 도촌지하차도              | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 23  | 검단보도육교              | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 24  | 대하보도육교              | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 25  | 공단보도육교              | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 26  | 시청보도육교              | —              | 양호                   |                                                        |
| 27  | 중원지하보도              | 양호             | 양호                   |                                                        |
| 28  | 여수지하보도              | 양호             | 양호                   |                                                        |

## 3.1.2 시설물 점검결과 집계표

| 구분   | 우수 | 양호 | 보통 | 미흡 | 불량 | 합계 | 비고 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 교량   | 2  | 10 | 1  | —  | —  | 13 |    |
| 터널   | —  | 7  | —  | —  | —  | 7  |    |
| 지하차도 | —  | 2  | —  | —  | —  | 2  |    |
| 보도육교 | 1  | 3  | —  | —  | —  | 4  |    |
| 지하보도 | —  | 2  | —  | —  | —  | 2  |    |
| 총계   | 3  | 24 | 1  | 0  | 0  | 28 |    |

금번 정기점검을 통한 시설물 점검결과, 기존 정기점검 결과와 유사한 것으로 조사되었으며 교량 2개소(공단고가교, 탄천IC교), 터널 2개소(대원터널(상행), 대원터널(하행)), 지하차도 1개소(대원지하차도)에서는 2017년 상반기 정밀점검 결과를 참고하여 점검결과가 상향된 것으로 나타났다.

2017년 하반기 정기점검 결과, 우수등급 교량 2개소(여수대교, 여수육교), 보도육교 1개소(시청보도육교), 양호등급 교량 10개소, 터널 7개소, 지하차도2개소, 보도육교 3개소, 지하보도 2개소, 보통등급 교량 1개소(갈현고가교)로 확인되었다.