

웅진대교(천안방향)									
균열 심도					균열 심도				
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	72.1	73.8	72.6	72.8	2	73.5	72.4	73.1	73.0
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균
P08	80.7	82.4	81	81.4	P10	79.6	78.5	79.4	79.2
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	7.5			2.06		6.3			2.05
웅진대교(논산방향)									
균열 심도					균열 심도				
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
3	74.6	74.1	74.4	74.4	4	74.2	74.6	74.5	74.4
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균
P08	83.2	81.3	83	82.5	P10	80.1	79.8	79.9	79.9
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	7.2			2.02		5.9			2.02