

검상교(천안방향)				검상교(논산방향)					
균열 심도				균열 심도					
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	72.3	72.8	72.7	72.6	2	71.3	70.8	71.2	71.1
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균
P2	81.2	80.8	81.3	81.1	A2	75.2	74.8	75.4	75.1
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	7.5			2.07		5.1			2.11