

검상천교(천안방향)				검상천교(논산방향)					
균열 심도				균열 심도					
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	72.4	71.9	72.4	72.2	2	73.2	72.8	72.9	73.0
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.4mm)			평균
A1	99.7	100.1	99.4	99.7	A1	76.2	75.7	76.3	76.1
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	14.3			2.08		4.4			2.06