

[초봉교(논산방향)] [강상자형교] 상태평가 결과표

개별교량명 : 초봉교(논산방향)

개별교량명 : 초봉교(논산방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형	c	b	a	b	b	c	A1	b	c	c	q	a	a	x	x
STB[2]	강상자형	b	b	a	b	a	c	P1	x	b	c	q	a	a	a	a
STB[3]	강상자형	b	b	b	b	a	c	P2	x	b	b	q	a	a	x	a
								A2	b	b	b	q	x	x	x	x
평균		0.267	0.200	0.133	0.200	0.133	0.400		0.200	0.250	0.300	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.048	0.040	0.007	0.014	0.004	0.008		0.018	0.023	0.060	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =																0.228
2. 상태평가 결과 =																B

[초봉교(논산방향)] 상태평가 결과표

개별교량명 : 초봉교(논산방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
초봉교(논산방향)	강상자형교	0.228	B	130.0	1.000	0.228
합계(Σ)				130.0	1.000	0.228
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						
2. 상태평가 결과 =						

0.228

B

[초봉교(논산방향)] 상태평가 결과표

교량명 : 초봉교(논산방향)

교 량 명 : 초봉교(논산방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
초봉교(논산방향)	0.228	B	130.0	2	260	1.000	0.228
합계(Σ)			130.0		260	1.000	0.228
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.228
2. 상태평가 결과 =							B