

초봉교(천안방향)				초봉교(논산방향)					
균열 심도				균열 심도					
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	72.3	72.1	72.1	72.2	2	70.5	70.2	70.4	70.4
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균
P2	80.6	79.9	78	79.5	P1	75.3	75.1	75.1	75.2
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	6.9			2.08		5.6			2.13