

용성2교(천안방향)				용성2교(논산방향)					
균열 심도				균열 심도					
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	72.3	72.1	72.1	72.2	2	75.7	75.2	75.8	75.6
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균
P2	79.1	78.7	78.9	78.9	P2	82.5	81.9	82.4	82.3
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	6.6			2.08		6.5			1.99