

[연무IC교] [강상자형교] 상태평가 결과표

개별교량명 : 연무IC교																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[1]	강상자형	b	b	a	a	a	b	A1	c	b	c	q	x	a	x	x
STB[2]	강상자형	b	b	b	a	a	c	P1	x	c	b	q	x	a	a	a
STB[3]	강상자형	a	b	b	a	a	c	P2	x	b	a	q	x	x	x	a
STB[4]	강상자형	b	b	b	a	a	b	P3	x	c	a	q	a	x	x	x
STB[5]	강상자형	b	b	b	a	a	b	P4	x	b	b	q	a	a	x	x
								A2	c	b	c	q		a		x
평균		0.180	0.200	0.180	0.100	0.100	0.280		0.400	0.267	0.233	0.200	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.040	0.009	0.007	0.003	0.006		0.036	0.024	0.047	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =																0.211
2. 상태평가 결과 =																B

[연무IC교] 상태평가 결과표

개별교량명 : 연무IC교						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
연무IC교	강상자형교	0.211	B	200.0	1.000	0.211
합계(Σ)				200.0	1.000	0.211
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						
2. 상태평가 결과 =						

0.211

B

[연무IC교] 상태평가 결과표

교 량 명 : 연무IC교							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
연무IC교	0.211	B	200.0	2	400	1.000	0.211
합계(Σ)			200.0		400	1.000	0.211
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.211
2. 상태평가 결과 =							B