

논산JCT교				
균열 심도				
측정번호	건전부			평균
1	73.1	73.1	73.2	73.1
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.2mm)			평균
A2	79.1	79.2	78.8	79.0
	균열 깊이			품질
	6.1			2.05