

논산천교(천안방향)									
측정번호 1					측정번호 2				
측정위치 S3					측정위치 S6				
균열 심도 건전부 33.0 33.4 33.2					균열 심도 건전부 35.1 35.1 35.6				
평균 33.2					평균 35.3				
균열 부(수직균열 cw=0.3mm) 47.4 47.2 47					균열 부(수직균열 cw=0.3mm) 49.4 49.5 49.5				
품질 4.52					품질 4.25				
균열 깊이 15.2					균열 깊이 14.8				

논산천교(천안방향)									
측정번호 1					측정번호 2				
측정위치 S3					측정위치 S6				
균열 심도 건전부 33.0 33.4 33.2					균열 심도 건전부 35.1 35.1 35.6				
평균 33.2					평균 35.3				
균열 부(수직균열 cw=0.3mm) 47.4 47.2 47					균열 부(수직균열 cw=0.3mm) 49.4 49.5 49.5				
품질 4.52					품질 4.25				
균열 깊이 15.2					균열 깊이 14.8				

논산천교(논산방향)									
균열 심도					균열 심도				
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	31.5	31.5	31.7	31.6	2	73	73.1	73	73.0
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균
S10	44.6	44.3	44.8	44.6	A1	76.2	76.3	75.9	76.1
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	14.9			4.75		4.4			2.05

논산천교(논산방향)									
균열 심도					균열 심도				
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			평균
1	31.5	31.5	31.7	31.6	2	73	73.1	73	73.0
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균
S10	44.6	44.3	44.8	44.6	A1	76.2	76.3	75.9	76.1
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	14.9			4.75		4.4			2.05