

중 군 육 교(램프)

외 관 조 사 망 도

(주)우빈

관리주제

광양시청




Project Title

중군육교 정밀점검


Drawing Title

Drawing No.


000




001




[CW = mm/m]
 [A = m×m]
 [L = m]



(주)우빈	관리주체 광양시청	Project Title 중군육교 정밀점검	Drawing Title 램프 2경간 바닥판 상면	Drawing No. 002
-------	--------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------



[CW = mm/m]
 [A = m×m]
 [L = m]



(주)우빈

관리주제

광양시청

Project Title


중군육교 정밀점검

Drawing Title


램프 1경간 바닥판 하면

Drawing No.

003



[CW = mm/m]
[A = m×m]
[L = m]



블 란

균 열

망상균열

재료분리

박리, 파손

표면오염

누수, 액태

부 식

열화, 마모


변 형

철근노출



이물질, 토사


기 타

(주)우빈	관리주체 광양시청	Project Title 중군육교 정밀점검	Drawing Title 램프 2경간 바닥판 하면	Drawing No. 004
-------	--------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------






[CW = mm/m]
 [A = m × m]
 [L = m]





[CW = mm/m]
 [A = m×m]
 [L = m]





[CW = mm/m]
 [A = m×m]
 [L = m]

