





정산3교 하행선 반발경도 DATA

■ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설계기준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
7	S1-1 거더	52	53	52	50	50	52.20	90°	-2.924		49.28	1998년 12월	0.63	39.3	47.0	43.1	40.00	
		51	53	53	54	52				건조상태								
		50	51	51	52	53				0								
		50	53	54	55	55												
8	S1-2 거더	53	53	52	50	52	52.30	90°	-2.916		49.38	1998년 12월	0.63	39.3	47.1	43.2	40.00	
		51	51	50	50	52				건조상태								
		53	54	55	52	52				0								
		53	53	52	54	53												
9	S3-1 거더	51	50	53	53	55	52.60	90°	-2.892		49.71	1998년 12월	0.63	39.7	47.7	43.7	40.00	
		55	52	51	54	54				건조상태								
		52	53	52	52	53				0								
		53	52	54	51	52												
10	S3-2 거더	53	52	54	53	52	52.40	0°	0		52.40	1998년 12월	0.63	39.4	47.3	43.3	40.00	
		52	51	52	53	52				건조상태								
		52	55	55	53	53				0								
		51	50	50	52	52												

11	S5-1 거더	51	50	52	53	54	52.10	90°	-2.932		49.17	1998년 12월	0.63	39.2	46.9	43.0	40.00	
		53	55	52	51	51				건조상태								
		52	53	52	52	51				0								
		52	52	51	53	52												
12	S5-2 거더	51	52	53	53	54	52.30	90°	-2.916		49.38	1998년 12월	0.63	39.4	47.1	43.2	40.00	
		54	53	52	52	50				건조상태								
		51	51	52	54	55				0								
		51	53	51	51	52												