





정산3교 하행선 반발경도 DATA

■ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R _i)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설 계기준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
13	A1 구체	48	49	47	46	47	48.60	0°	0		48.60	1998년 12월	0.63	28.2	23.7	25.9	24.00	
		47	48	49	48	50				건조상태								
		50	48	48	49	49				0								
		47	49	51	51	50												
14	P1 기동부	49	47	48	50	51	49.00	0°	0		49.00	1998년 12월	0.63	28.5	23.9	26.2	24.00	
		50	49	49	47	48				건조상태								
		48	47	50	49	51				0								
		51	50	49	49	47												
15	P2 기동부	51	49	48	47	49	48.50	0°	0		48.50	1998년 12월	0.63	28.1	23.6	25.9	24.00	
		49	50	48	50	47				건조상태								
		49	48	47	47	49				0								
		49	48	47	48	50												
16	A2 구체	48	48	51	49	49	48.70	0°	0		48.70	1998년 12월	0.63	28.3	23.7	26.0	24.00	
		46	47	48	49	49				건조상태								
		51	50	49	47	50				0								
		49	46	48	49	50												

17	A1 구체	46	48	49	48	47	48.10	0°	0		48.10	1998년 12월	0.63	27.8	23.3	25.6	24.00	
		48	46	49	49	50				건조상태								
		47	48	48	48	47				0								
		47	46	49	51	50												
18	P1 기동부	46	49	47	48	48	47.80	0°	0		47.80	1998년 12월	0.63	27.5	23.2	25.3	24.00	
		47	50	51	47	49				건조상태								
		48	47	49	49	46				0								
		48	48	47	46	45												
19	P2 기동부	50	47	48	49	49	49.10	0°	0		49.10	1998년 12월	0.63	28.6	24.0	26.3	24.00	
		49	51	48	47	50				건조상태								
		48	49	50	47	49				0								
		49	51	52	50	48												
20	A2 구체	51	49	48	47	49	49.00	0°	0		49.00	1998년 12월	0.63	28.5	23.9	26.2	24.00	
		49	51	50	49	48				건조상태								
		47	49	49	51	50				0								
		50	48	48	49	47												
21	A1 구체	48	47	49	50	47	48.60	0°	0		48.60	1998년 12월	0.63	28.2	23.7	25.9	24.00	
		47	48	50	51	49				건조상태								
		49	47	48	48	47				0								
		47	49	50	51	50												

22	P1 기동부	50	50	47	49	49	48.50	0°	0	건조상태	48.50	1998년 12월	0.63	28.1	23.6	25.8	24.00	
		48	47	49	49	46				0								
		46	48	47	49	50												
		50	51	48	47	49												